

NAZ.
le III

X

RECA NAZ.

Emanuele III

XIX

E

87

NAPOLI

32



60. K. 103

Definizione del processo per
la fusione del ferro.

H.

Beschreibung
des.

Silberschmelzproceßes

zu Neusohl in Ungarn.

Mit Beilagen.



Zum

Behufe der Anfänger
und der Reisenden.

Herausgegeben

von

Benedikt Franz Hermann,


Professor der Technologie, und der k. k. pa-
triotischen Societät in Wien Mitgliede u.

W i e n,

bei Joseph Edlen von Kurzke.

1 7 8 1.






Er. Wohlgebohrnen,
dem
H e r r n
Johann Befmann,

ordentlichen Professor der Oeko-
nomie an der Universität in Göttingen,
und Mitgliede der götting. königl. Societät
der Wissenschaften, der kaiserl. Akademie
der Naturforscher, der königl. norwegischen
und furmayn'schen Akademie der Wissen-
schaften, der physiographischen Gesellschaft in
Lund, der braunschweig - lüneburg. , der
fränkerischen, der schlesischen, der bayerischen,
der kurpfälzischen, und der Berner land-
wirthschaftlichen Gesellschaft, der Oberlaus-
niger Bienen-Gesellschaft, der Berliner natur-
forschenden, und der Karlsruher la-
teinischen Gesellschaft,

gewidmet

vom Herausgeber.

A 2



V o r b e r i c h t.



Einem Anfänger oder einem Reisenden muß dasjenige Buch ganz gewiß willkommen seyn, das ihm bei Besuchung dieser oder jener Fabrik und Manufaktur; oder bei Betrachtung dieser oder jener Merkwürdigkeit, zum Leitfaden




dienen kann. Diejenigen, welche schon in so einem Falle gewesen sind, werden die Wahrheit dessen fühlen; ich wenigstens habe sie sehr oft empfunden. In dieser Absicht also dürfte gegenwärtige Beschreibung des Silberschmelzprocesses zu Neusohl nicht überflüssig seyn; sie ist aus den Bemerkungen eines meiner Freunde entstanden, der im verflossenen 1779^{ten} Jahre die ungaris



garischen Bergwerke besuchte; ich habe an derselben keinen andern Antheil, als die Einkleidung. Einer gleichen Veranlassung haben auch die angehängten Beilagen ihr Daseyn zu verdanken.

Daß dieser Aufsatz in mancher Rücksicht vollständiger sey, als das, was die berühmten Herren Skopoli und Serber über den ungarischen Silberproceß ge-



sagt haben, davon kann man sich
überzeugen, wenn man sich die
Mühe nehmen will, deshalb eine
Vergleichung anzustellen.

Geschrieben Wien den 28^{ten}
December 1780.



Be



Beschreibung des Silberschmelzprocesses zu Neusohl.



§. I.

Die hiesige Silberhütte heist die neue Hütte, allwo dermal bekanntermassen die Schemnitzer Silbererze und Schliche verschmolzen werden. Sie hat acht sogenannte Stich- oder Krumöfen.

U 5

§. II.



§. II.

Der Hauptzweck bei Verschmelzung aller Erze zielt dahin ab, sie in ihre Bestandtheile zu zerlegen, und die auf diese Art geschiednen metallischen Theile, durch Zusatz eines Phlogistons, wieder herzustellen. Da die Erze nichts anders sind, als Körper, die aus ihren eignen, und aus fremden metallischen Theilen, dann aus einer unreinen groben Erde bestehen, so wird vor allem eine vollkommene Auflösung derselben erfordert, um dasjenige Metall, worauf man seine Absicht gerichtet hat, zu gute bringen.

§. III.

Diese Auflösung und Zugutmachung geschieht bei Hüttenwerken
durch



durch verschiedene Arbeiten: Die erste davon ist die sogenannte Roharbeit, bei welcher ein Regulus abgeschieden wird, der hier aus Kupfer, Eisen, Schwefel, Silber und Gold besteht, und, so wie überall, Lech genannt wird; dieses Lech dient dem Silber im Ofen zur Bedeckung, und befördert durch den beigemischten Schwefel den Fluß der kalkartigen Erze; eben dieses Lech vertritt auch bei Verschmelzung armer Erze die Stelle der bleyischen Zuschläge, welche in diesem Falle zu kostbar sind. Bei dieser Beschickung zieht sich das Silber ins Lech, welches bei der darauffolgenden Arbeit ins Bley gebracht, und endlich ganz geschieden wird.

§. IV.



§. IV.

Die Hauptabsicht muß bei der Silberbehandlung immer dahin gehen, mit den zu verschmelzenden Erzen, und den dazu nöthigen Zuschlägen, eine solch angemessene Vermischung zu treffen, daß in dem Ofen beständig ein reiner Fluß erhalten, genugsames und ächtes Blech erzeugt, und endlich diesem das Silber durch Zusetzung des Bleies wieder entzogen werde.

§. V.

Um die oberwähnte Absicht, so wirthschaftlich als möglich, zu erreichen, und das Silber aus dem Blei wieder zu scheiden, ist die ganze Silber



bermanipulation bei der hiesigen Hütte
in fünf Arbeiten eingetheilt, näm-
lich in

die Roharbeit,
Anreicherungsarbeit,
Ordinarisfrischarbeit,
reiche Frischarbeit, und in
das Silbertreiben.

§. VI.

Zu jeder Arbeit sind Erze und
Schliche bestimmt, die einen gewissen
Silberhalt haben müssen.

Bei der Roharbeit werden keine
reichern, als solche, die von 1 Quintal
bis 3 Loth; bei der Anreicherung
von $3\frac{1}{4}$ bis 6 Loth; bei der Ordina-
risfrischarbeit von 6 bis 30 Loth;
und




und bei dem Reichfrischen, die von 30 bis auf den höchsten Silbergehalt steigen, verschmolzen; würden bei der Anreicherung von 1 Quintl bis 3 Loth hältige Erze und Schliche durchgestochen, so würde dabei die Absicht verfehlt werden; denn die zur Anreicherung kommenden Rohleche würden zu arm zurückfallen, weil sie durch so geringhältige Erze nicht angereichert werden können. Wenn man $3\frac{1}{2}$ bis 6 löthige Erze und Schliche zur Frischarbeit verwenden wollte, so würden die Leche gleichfalls zu arm erscheinen, folglich zu wenig Silber in das Eintrentbley kommen.

Der Bleyverbrauch würde dabei so groß seyn, als wenn reiche Erze in die Arbeit genommen worden wären,
und

und die K \ddot{o} sten w \ddot{u} rden also verh \ddot{a} ltni \ddot{s} m \ddot{a} ssig viel h \ddot{o} her steigen. Noch weit sch \ddot{a} dlicher aber w \ddot{u} rde es seyn, wenn man gar nicht ins Rohe arbeitete, sondern die geringh \ddot{a} ltigen Erze und Schliche gleich zur Anreicher \ddot{u} ng, obwohl mit solcher Proportion, verwendete, da \ddot{s} doch allezeit frischw \ddot{u} rdige 10 bis 15 l \ddot{o} thige Leche ausfielen. Der Silberhalt w \ddot{u} rde dabey zu gro \ddot{s} , und der Leche w \ddot{u} rden zu wenig seyn, um alles Silber in sich zu fassen, mithin w \ddot{u} rden reiche Schlacken erzeugt werden, die aber die Schmelzkosten jegleichwohl nicht bezahlen w \ddot{u} rden.

§. VII.

Wir kommen nun auf den Schmelzproce \ddot{s} selbst, den wir so, wie die Arbeit
bei



beiten auf einander folgen, abhandelt werden. Den Anfang macht die Roharbeit. Bevor wir aber zu dieser Schmelzmanipulation fortschreiten, müssen wir die Leser mit dem hiesigen Ofenbau bekannt machen.

§. VIII.

Ein hiesiger Krummofen ist ein Schacht, der von der Ebensohle der Hütte bis zum Flammstein 7 Schuh hoch, und von 3 Seitenmauern und einer Vorderthür, eingeschlossen ist; es sind immer zwei und zwei solche Schächte durch ein Hauptgemäuer verbunden, die durch eine gemeinschaftliche Welle in Gang gesetzt werden. Sie sind mit doppelten Anzuchten, nämlich mit einer nassen und



und einer trocknen, versehen, welche im Lichten 2 Schuh hoch, und bei 2 Schuh weit sind; erstere liegt am untersten, ist um die Oefen im Viereck, in einer 2 Schuh weiten Entfernung von den Hauptmauern, angebracht, und mit einem Gewölbe bedeckt. Die in dieser Anzucht sich sammelnden Feuchtigkeiten, werden durch dieselbe in den unter der Ebene der Hütte geführten Wasserstollen geleitet.

§. IX.

Auf dieser nassen Anzucht liegt die trockne, die etwas kleiner ist, und gerade unter beiden Oefen durch das Centrum, 1 Schuh vor Ausgang der zwey Seitenmauern, von der Ebene

B

sohle



sohle aber in einer Höhe von 7 Schuh, zu Tage ausgeführt wird, wodurch die Feuchtigkeiten ausdünsten mögen. Sie ist ebenfalls mit einem Gewölbe bedeckt, welches der Deckstein heißt, und 4 Schuh unter der Hüttensohle liegt; ihn deckt eine Schlackensohle, auf welcher eine Laimsohle, die mit dem Herdsteine gleiche Höhe hat, und dazu dient, daß sich das Lech nicht durchfressen kann, geschlagen ist. Der Herdstein liegt von der HüttensEbensohle 2 Schuh hoch; die ganze Ofensweite beträgt vorne bei der Thür 26 Zoll, hinten bei der Brandmauer 28 Zoll, und die Länge 34 Zoll. Die zwey Seitenmauern werden die Futtermauern, die hintere die Brandmauer, und die Vorderseite die Thür, oder die Vorderwand genennet.

net. Ueber dem Kammsteine ist eine Gewölbung gebaut, und über derselben fangen sich die Fluggestiebgewölber an, die 10 bis 12 Schuh hoch, und durch zwei Zwischenmauern getheilt sind, welche dazu dienen, daß sich der Rauch an selbe anstosse, und jene Metalltheilchen allda ansehe, die der allzuheftige Wind etwa aufgestossen hat.

§. X.

Das ganze Gemäuer von zwei solchen Defen ist 5 Klafter lang, und 7 Schuh breit.

Vom Herdsteine perpendicular, in einer 18 zölligen Höhe, in Mitte der Brandmauer, in einem 1 Schuh

B 2

ho=



hohen und $\frac{1}{2}$ Schuh breiten leeren Raume, legt die eiserne Forme, die $2\frac{1}{2}$ Zoll in dem Ofen hervorragt; sie ist halb-rund, und an der vordern Mündung, oder Rüssel, $1\frac{1}{2}$ Zoll hoch, und 2 Zoll weit, zugerichtet; ihre Einlage hat einen Fall von 8 Grad. Die Balgtiessen liegen 6 Zoll von der Mündung der Forme zurück, doch so, daß allezeit der links liegende Balg in den rechten, der rechts liegende aber in den linken Arm des Ofens, folglich ins Kreuz blasen könne.

Wir rücken nun zu den bei der Roharbeit auf einander folgenden Manipulationen fort.

Die

Die Roharbeit.

§. XI.

Der ganze Endzweck, und die alleinige Absicht bei der Roharbeit, ist, reine und zur folgenden Arbeit taugliche Leche zu erzeugen.

Damit nun aber die dabei aufwandelnden Kosten mit Vortheile vergütet werden, so pflegt man den Rohvorräthen geringhältige Erze und Schlacken zuzuschlagen, um die Leche auf einen Halt zu bringen, und solche bei der Anreicherung mit Nutzen verwenden zu können.



§. XII.

Es werden also zu dieser Arbeit die sonst unschmelzwürdigen Riessschliche verbraucht; sie halten nicht mehr, als 1 Quintl im Silber, wovon der Zentner in der Gemeinprobe 40 bis 50 Pfund Lech giebt. Ferners: geringe Erze und Schliche, im Halte von $1\frac{1}{2}$ bis 3 Loth. Dann die bei der Frischarbeit abgefallenen Schlacken, die ein Quintl halten, und endlich eine proportionirte Menge Kalks oder Flußstein.

Alles zusammen wird auf folgende Art vorgelassen und beschicket.

Rohs



Rohvormaaf.

Kiesfchliche, zu 1 Quintl im	
Silber	27 Zent.
Geringe Erze zu $2\frac{3}{4}$ Loth	10
Schliche zu $2\frac{3}{4}$ Loth	10
Frischschlacken zu 1 Quintl	15
Kalkstein	8

Zusammen 70 Zent.

Wovon also 1 Zentner in dem Gemeinhalte, und nach dem nassen Gewichte, ohne Zuschlägen, auf $1\frac{1}{4}$ Loth in Silber kömmt; die Rohleche fallen hievon 5 bis 6 löchlig aus.

B. 4 §. XIII.

§. XIII.

Drey solcher Vormaaßen werden in $11\frac{1}{2}$ Schichten, oder in einer Woeche, bei einem Ofen verschmolzen.

Es ist jedoch keine festgesetzte Sache, diese Beschickungen immer in dem nämlichen Verhältnisse zu geben; denn es kommt hauptsächlich drauf an, was man für Kiesschliche zu verschmelzen hat, ob sie reine oder sehr schweflichte Leche geben? Je reiner die Leche sind, desto mehr nehmen sie Silberhalt an, und in diesem Falle kann man ohne Bedenken die Beschickung an Silber vergrößern. Blendige und eisenschüssige Kiesschliche hingegen geben nie diese Menge an Lech, die die ersten geben; die Arbeit geht

da=

dabei sehr strenge, und die Leche fallen matt und müßig aus.

§. XIV.

Daß aber bei den letztern allemal ein größerer Lechverbrand, als sonst, erscheint, ist die Ursache diese, weil die zugeschlagenen Roherze wegen der vielen beigemischten erdigten, und wenig metallischen Theilen, sehr strengflüssig sind.

§. XV.

Bei dieser Rohbeschickung muß übrigens immer dahin gesehen werden, daß nicht zu wenig Leche erzeugt werden, diese aber an Silber nicht zu reich, folglich die Schlacken nicht silberhältig ausfallen.

B 5

Mit



Mit Eintheilung der Roherzen ; und Silberschlichen wird hier nur auf die vorrätliche Menge gesehen ; auf daß immer an den Vorräthen beeder Gattungen eine Gleichheit obwalte.

§. XVI.

Auch wird bei dieser Arbeit die bei dem Ausraumen der Oefen erzeugte Kräße in der darauffolgenden Woche der 2ten und 3ten Vormaaß zugeschlagen ; weil aber dieses nur als eine durchlaufende Post angesehen wird , so wird sie auch in gar keine Berechnung gebracht. Es werden 5 bis 6, auch 10 bis 12 Zentner in einem Wochenwerke davon erzeugt, wovon der Zentner gemeiniglich $1\frac{1}{2}$ bis 2 Loth an Silber hält.

§. XVII.

§. XVII.

Die zweite und dritte Vormaaß wird jede auf 75 bis etlich und 80 Zentner beschickt; theils weil der Ofen, wenn er in größere Hitze kömmt, mehr annimmt, und theils. deswegen, damit der Schmelzer, wenn die Arbeit frisch geht, nicht vor der bestimmten Zeit mit seinen drey. Vormaaßen fertig wird; weil auf diese Art, da man mit noch einer Vormaaß nicht fertig werden würde, der Ofen umsonst einen halben, oder wohl ganzen Tag, bis zum künftigen Wochenwerke feuern müßte.

§. XVIII.

Wir kommen nun zur wirklichen Verschmelzung; sie ist in ein Wochen-



chenwerk eingetheilt, das erwähntermaßen, aus $11\frac{1}{2}$ Schichten besteht. Am Ende jeder Woche werden die Defen ausgelöscht, und beim Anfange jedes Wochenwerks wieder neu zugerichtet. Wie und wann diese Arbeiten vorgenommen werden, wird aus Folgendem erhellen.

§. XIX.

Die auf die künftige Woche bestimmten Vormaaßen werden von den Hüttenbeamten vorgeschrieben, durch den Schmelzmeister abgewogen, und schon Frentags Nachmittag vorgeloffen. Nach Mitternacht, und längstens Samstags früh um 5 Uhr, wird, nachdem die Vormaaßen von voriger Woche bereits verschmolzen sind, das
Ge



Gebläse eingestellt, die Ofenthür aufgemacht, die Kohlen aus dem Ofen gezogen, das sich angelegte Krähwerk, und Ofenbrüche herausgestossen, und die alte Gestiebssole so tief abgebrochen, als es die Nothwendigkeit erfordert.

§. XX.

Nachdem der Ofen eine Zeitlang ausgekühlt ist, so wird zur neuen Zurichtung angefangen. Der ganze Ofen wird genau durchgesehen; finden sich in demselben ausgebrannte Löcher und Weitungen, so werden sie mit Thon und Steinen ausgebessert, und in solchem Stande hergestellt, daß der Ofen seine vorgeschriebne Weite wieder erhalte.


§. XXI.



§. XXI.

Der in dem Ofen noch befindliche Gestiebboden wird aufgeriſt, und mit Waſſer beſprengt, damit das auf demſelben geſchlagene neue Geſtiebe ſich mit ihm deſto feſter verbinden möge. Nun wird das neue Geſtiebe (es iſt hartes Geſtieb) darauf geworfen, angeglichen, und mit eiſernen heißgemachten Stößeln angeſtoſſen. Dies Angeſtoſſene wird abermal aufgeriſt, auf daſſelbe wieder frisches Geſtieb geworfen, und mit dieſer Manipulation ſo lange fortgefahren, biß die Geſtiebsſohle auf 15 Zoll unter die Forme reicht; ſie wird ungemein feſt und gleich, und 5 biß 6 Grad ſchief, und zwar gegen die Forme höher, angeſtoſſen.

§. XXII.



§. XXII.

Nach vollendeter, und in gehörigem Stande hergestellter Gestiebssohle, wird von dem Schmelzmeister die Forme mittelst des Gradbogens untersucht; liegt sie nicht richtig, so hat er die nöthige Zurichtung vorzunehmen. Während dem schlagen die Schmelzer den Vorherd mit Gestiebe so hoch an, als der Boden im Ofen ist. Auf dieses Gestiebe wird auf einer Seite des Vorherds das sogenannte Stichholz, welches die Gestalt eines spitzen Kegels hat, dergestalt eingelegt, daß dessen Spitze just in die Mitte des Ofens zu liegen kömmt, dessen dickeres Ort aber, oder die Basis, in das Stichloch des Vorherdes. Solchergestalt macht diese schräge Lage mit
der



der Vorwand des Ofens ein vollkommenes Dreieck aus.

§. XXIII.

Ist dies geschehn, so wird die Vorthür zugemacht, alle Oeffnungen und Fugen mit feuerfestem Thone wohl verschmiert, der Vorherd aber über das schon zubereitete Stochloch mit Gestiebe noch 1 Schuh hoch angestossen, und in der Mitte des Herds, gerade unter der Thür, ein Ziegel ausgeschnitten, der bei 7 Zoll im Durchmesser hält, und worein Ede und Schlacken fließen. Aus diesem Ziegel laufen von Zeit zu Zeit in eine auf der Seite bei 4 Zoll breit angebrachte Schlackenspur die Schlacken, die, nachdem sie sich durch den
Zu



Zutritt der Luft erhärten, von dem Schmelzer fleißig auf die Seite geschafft werden. Untereinst verfertigt auch der Helfer in der Hüttensohle, gerade unter dem Stichloche, einen 18 Zoll tiefen, und 16 Zoll breiten runden Ziegel, welcher der Bortiegel heißt, und worein das erzeugte Lech abgestochen, und scheibenweise abgehoben wird.

§. XXIV.

Wenn nun der Ofen auf bisher beschriebne Art zur künftigen Arbeit gehörig vorbereitet ist, so muß er noch ausgewärmt, oder, wie man hler zu reden pflegt, ausgeaidet werden; es geschieht mit 2 bis 3 Maas Kohlen, und dauert vom Samstag bis Sonntags Nachmittag.

¶

§. XXV.

Sonntags um 2 Uhr Nachmittag fängt sich das Wochenwerk an. Eine Stunde vorher, als das Gebläse angelassen wird, füllt der Schmelzer den Ofen mit Kohlen, und setzt auf jedes Füllfaß Kohlen 1 oder 2 Trögl leichtflüssige Schlacken an die Mitte der Brandmauer, damit sich die hinabtriefenden Schlacken ob der Forme ansehn, und um dieselbe herum die bei dieser Arbeit unentbehrliche Nase formiren können. Dieses Ansehen der Nase geschieht durch die bei der Forme eindringende Luft, welche dasselbe dadurch bewirkt, daß sie die abfließenden Schlacken etwas erkaltet, und zum Gestehen bringt.

Die

Die Nothwendigkeit und der Nutzen dieser Nase ist beträchtlich, theils, damit die heftige Hitze die eiserne Forme nicht angreifen könne, theils aber auch, und insbesondre deshalb, auf daß durch diesen sowohl in die Länge, als Breite erweiterten Ueberzug, die Hitze, mittelst des eindringenden Windes, in alle Theile des Ofens gleichförmig, am meisten aber hinten, wohin nämlich das meiste Schmelzwerk geworfen wird, wirken möge.

§. XXVI.

Bei der Roharbeit ist es immer vorteilhafter, wenn die Nase nicht zu licht gehalten wird, weil eine lichte Nase zu viel Wind in den Ofen bringt,

E 2

und



und dadurch verursacht, daß sich die in den Rießschlichen befindlichen Schwefeltheile verflüchtigen. In diesem Falle wird der Zweck der Roharbeit verfehlt, das ist, das Ausbringen an Rohlechen verringert.

§. XXVII.

Wenn nun eine Nase gehörig angeschmolzen ist, so fängt der Schmelzer an von der Vormaaß zu sehen; der Helfer wirft auf jeden Saß von 2 Trögelein ein Füllfaß Kohlen, und damit wird bis zu Ausgang des ganzen Wochenwerks fortgefahen.

§. XXVIII.

Gleichwie nun von dem guten Gang des Ofens das vortheilhafte Aus-

Ausbringen abhängt, so muß auch zu Erreichung dieses Endzweckes die größte Aufmerksamkeit angewendet werden. Es ereignen sich aber gleichwohl öfters Fälle, die demselben sehr hinderlich sind; sie haben oft ihren Grund in einem Ungesähr, meistens aber in der Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit der Schmelzer.

Wir wollen einige dieser schädlichen Zufälle hier auführen, um zu zeigen, wie viel auf einen geschickten Schmelzmann ankommt; man kann auch dadurch die hiesige Schmelzmannipulation desto besser kennen lernen.

§. XXIX.

Bei jedem unangenehmen Zufalle muß sich der Schmelzer augenblicklich

E 3

zu



zu helfen wissen, wenn nicht ein un-
erfesslicher Schaden entstehen soll ; die
gewöhnlichsten sind folgende :

Erstens, daß die Nase völlig
weggeschmolzt, wodurch das Feuer die
Forme angreift, und diese zu glühen
anfängt.

Zweitens, wird oft die Nase so
dick, daß die Luft nicht mehr durch-
zudringen vermag.

Drittens, ergiebt sich öfters,
daß der Ofen mit zu vielem Gezeuge
überladen wird, so, daß das Feuer
nicht mehr im Stande ist, dasselbe
aufzulösen ; wodurch geschieht, daß
sich auf der Gestiebssohle rohes Ge-
zeug ansetzt, den Fluß hemmt, und
ver-

verursacht, daß nicht selten die ganze Schmelzung ausgelassen werden muß. Das zuviele Sehen verursacht auch, daß das Feuer von einem Usm gegen den andern getrieben wird, wodurch die Futtermauern angegriffen werden, und oft zu schmelzen anfangen.

Diesen nachtheiligen Zufällen kann auf folgende Art abgeholfen werden:

§. XXX.

Bei dem ersten Falle läßt der Schmelzer den Ofen bis auf die Hälfte nitdergehn, und setzt sodann von der Vormaaß, die ehvor gut angefeuchtet werden muß, einige Trögl

E 4

voll



voll grade über die Forme, welches durch seine grössere Schwere verursacht, daß das Feuer mehr vorwärts getrieben wird, die Forme abkühlen, und sich auch zugleich eine neue Nase anschmelzen könne.

§. XXXI.

Der allzudicken Nase wird mittelst eines Sticheisens mit Gewalt Luft gemacht; der durch diese Oeffnung eindringende Wind bringt das Feuer wieder in mehrere Bewegung, wodurch sodann bei anwachsender Hitze von der Nase das Ueberflüssige weggeschmelzt. Dabei hat der Schmelzer dahin zu sehn, daß er ja keinen Saß auf die Forme, sondern mehr an die Seitenwände gebe, damit auf diese

Art

Art das Feuer mehr gegen die Forme getrieben wird.

§. XXXII.

Wenn der Ofen auf der einen oder andern Seite versetzt ist, so müssen nur Kohlen, aber nichts von der Vormaaße, auf diese Seite gesetzt werden; in diesem Falle wird auch die Nase auf dieser Seite eröffnet, und der Saß auf gegenstehende Seite getragen, damit die Hitze dahin getrieben, und dadurch die Versetzung aufgelöst werden möge; würde dieses letztre nicht beobachtet, so würde zu viel Kräß erzeugt werden.

Sollte aber das Feuer schon wirklich irgendwo die Ofenfütterung an-



gegriffen haben, so ist diesem Uebel nicht anderst abzuheffen, als daß man den Saß bis dahin niedergehen läßt; dann müßert die ausgebrannten Löcher, mittelst Aufwerfung einiger Trögl von der Börmass, verstopft, und durch geschickte Saßführung der allzuheftigen Wirkung des Feuers vorgebogen werden.

§. XXXIII.

Uebrigens muß auch der Schmelzer bei jedesmaligem Abstechen den Herdtiegl mit der Gabel untersuchen, um zu erfahren, ob sich in demselben nicht einiges Krätzwerk angelegt hat? ist es an dem, so wird solches von der Sohle des Ofens, oder aus dem Ziegel herausgezogen, und wieder auf den



den Ofen geworfen, wodurch der Schmelzung viel Erleichterung verschafft wird; nur muß dabei beobachtet werden, daß man den Ofen allemal niedergehen lasse, damit der auf dem Krähwerk gelegene Saß, der dadurch Luft bekommt, sich nicht zu gäh niederlassen, und folglich nicht roh vor die Form kommen könne.

§. XXXIV.

Noch wollen wir einige Beobachtungen beibringen, von denen sowohl zum Theil eine gute Schmelzung abhängt, zum Theil aber auch dazu dienen, den guten oder schlechten Gang des Ofens zu beurtheilen.

Bei jedesmaligem Gehen muß der Schmelzer ein durchlöcher-
tes Blät-



chen, welches der Auglöffel heißt, in die Forme legen, damit nicht durch den allzuheftig eindringenden Wind, die sich in den Schlichen befindende kleine Silbertheilchen aufgestossen, und fortgetrieben werden; zu desto sicherer Verhüttung dieses Nachtheils werden auch die Vormaaßen von Zeit zu Zeit mit Wasser wohl bespritzt.

§. XXXV.

Wenn man sieht, daß zu wenig Lech, und dieses zu reich ausfällt, so wird bei der Vormaaß sowohl von den Erzen und Schlichen, als auch Krähwerk, und Schlacken abgebrochen; auch vom Flußstein wird weniger gegeben, weil, wenn dieses nicht
ge

geschähe, keine Proportion wäre, folglich die Arbeit zu flüßig gieng.

§. XXXVI.

Die Frischschlacken werden nur deswegen zugeschlagen, um den Fluß zu läutern, und die Reinigung des Ofens, der durch den blendigen Zeug gerne verseht wird, dadurch zu befördern; sie werden also nur zur Noth gebraucht, indem sie sonst, wegen I Quintel Silberhalt, nicht schmelzwürdig sind.

§. XXXVII.

Bei gutem Gange des Ofens wird nur in die Winkeln desselben gesetzt; die Säße rollen ohnehin der Mitte



Mitte zu ; wollte man also in die Mitte setzen, so würde der Ofen, aus oben schon angeführten Ursachen, in Kürze gänzlich versezt werden. Wenn keine Fehler unterlaufen, so läßt man die Sätze gewöhnlicher Weise nur bis auf $1\frac{1}{2}$ Schuh ob der Forme nieder gehn.

§. XXXVIII.

So viel es die Kohlsetzung betrifft, so kann man auf 2 Trögl Vormaaß im Durchschnitte 1 Füllfaß rechnen ; nur dann wird sie in etwas vermehrt, wenn der Ofen mehr Vormaaß annimmt, als gewöhnlich.

§. XXXIX.

§. XXXIX.

Der gute, oder schlechte Gang des Ofens wird während der Schmelzung hauptsächlich aus den Schlacken beurtheilt; denn gehen die Schlacken rein über die Spur, so ist es ein Zeichen, daß in dem Ofen eine gute Scheidung für sich gehe; fließen sie aber rauchend, oder muffig, so bedeutet es eine strenge Schmelzung und üble Scheidung. Man läuft dabei Gefahr, daß die Schlacken häufig ausfallen; diesem strengen Gange des Ofens kann durch Zuschlagung mehrerer Frischschlacken abgeholfen werden.

Wenn die Schlacken weiß, hüftig, und in einer größern Menge,
als

als gewöhnlich, zu fließen anfangen, so ist das ein Zeichen, daß sich bereits genugsames Lech im Vortiegl gesammelt hat, welches abgestochen werden muß. Das Stichloch wird also durch ein Sticheisen eröffnet, und das Lech in den Stichtiegl abgelassen, aus dem es, wie gesagt, scheibenweise abgehoben wird.

§. XL.

Bei einem guten Gange des Ofens, und wenn alle Hindernisse, deren wir bisher erwähnt haben, vermieden werden, wird bei der Roharbeit alle 4 Stunden abgestochen.

Die erstern Abstiche sind wegen noch unzulänglicher Hitze, und wegen
der



der noch nicht genug ausgebreiteten
Stichtiegeln immer geringer, als die
darauffolgenden. Im Durchschnitte
wird bei jedem Abstiche I auch $1\frac{1}{4}$
Zentner Lech erzeugt, das 5 bis 6 Loth
hält.

In einem ganzen Wochenwerke
von $11\frac{1}{2}$ Schichten werden bei einem
Rohofen ungefähr 230 Zentner Erze,
Schliche und Zuschläge verschmolzen,
davon 25 bis 30 Zentner Lech, und
170 bis 180 Zentner nichtshaltende
Schlacken erzeugt, und dabei 288
bis 300 Maas Kohlen verbraucht.

§. XLI.

Wenn endlich die bestimmten 3
Vormaaßen aufgeschmolzen sind, und
D hies



hiemit das ganze Wochenwerk zu Ende gegangen ist, so ~~feh~~ Der Schmelzer noch zuletzt 2, 3, auch nach Erfoderniß, 4 Trögl leichtflüssige Schlacken, um dadurch den angelegten, und ungeschmolzenen Zeug aufzulösen, folglich den Ofen zu reinigen. Ist dieses geschehn, so wird die Vorthür eröffnet, der Ofen ausgepuzt, und obbeschriebenermessen zur neuen Vorbereitung geschritten. Der Schmelzer muß beim Ausgehn des Ofens sehr bedacht seyn, das Stichloch so viel möglich zu öffnen, damit kein Eech zurückbleibe.

§. XLII.

Die durch das ganze Wochenwerk erzeugten Kohleche werden abgewogen,



gen, und zur Rösthütte zum Ver-
rösten geführt; diese Röstung wird
auf folgende Art vorgenommen:

§. XLIII.

Die Sohle des Röstfeldes wird
mit Kahllösch 2 Zoll dick bedeckt,
und auf diese der Quere nach, in 1
Schuh weiter Entfernung, Scheitholz
gelegt. Auf diese Scheite legt man
nach der Länge des Rostes soviel Röstz-
holz, und zwar nur 1 Scheit dick,
daß selbes den ganzen Boden bedeckt;
die kleinen Zwischenräume werden mit
Spänen, oder Spalten verladen, da-
mit das Lech nicht durchfallen, auch
die Luft nicht zu stark eindringen,
folglich keine Schmelzung des Lechs
veranlassen könne. / Auf diese Lage

D 2

wer=



werden nun Kohlen ausgebreitet, und auf diese bei 2 Schuh dick das Lech geworfen; dieses wird wiederum mit Kohlen bedeckt, und auf diese Art zwey solche Lagen von Holz, Kohlen, und Lech gemacht; nur muß die zweyte Lage Lech nicht so dick, als die erste gelegt werden.

Bei stark ziehndem Winde muß die hintre Oeffnung des Rostfeldes zugemacht werden; der Rost wird alsdenn vorne angezündet, welcher denn so lange brennt, bis die Leche genug geröstet sind. Es ist aber hiebei zu merken, daß diese Kohleche zweymal geröstet werden, damit jene Theile, die bei der ersten Röstung ungeröstet bleiben, im zweyten Feuer angegriffen werden.

§. XLIV.

§. XLIV.

Durch diese Röftung wird aus den Lechen der überflüssige Schwefel und Arsenik vertrieben, die in denselben befindliche Eisen- und antimonialischen Theile aufgelöst, und dadurch die Leche zur Anreicherung geschickter, und flüssiger gemacht.

§. XLV.

Zur Verröftung 100 Zentner Kohleche ist ein Bett von 3 Klafter in der Länge, und 1 Klafter in der Breite nöthig, wozu $\frac{1}{2}$ Klafter Holz, und $\frac{1}{4}$ Maaß Kohlen verbraucht werden.

D 3 §. XLVI.



§. XLVI.

Wir kommen nun auf das bei den bisher beschriebnen Arbeiten angestellte Personale : Es sind die Schmelz- und Röstleute, und die Gestiebmacher.

Bei jedem Rohofen sind zwei Schmelzer und zwei Helfer, die einander alle 12 Stunden ablösen. Erstere haben die Sägungen auf den Ofen zu machen, und die ganze Schmelzung zu dirigiren; letztere aber die Vormaassen vorzulaufen, Kohlen aufzugeben, und dem Schmelzer in allem an die Hand zu gehn. Sie werden nach der Woche bezahlt; der Schmelzer bekommt für die Woche 2 fl. und der Helfer 1 fl. 45 fr.

Alle

Alle Vierteljahre werden die Arbeiter zu andern Ofen gestellt; jeder Schmelzer nimmt seine Form, die er das verflossene Quartal gebraucht hat, mit sich, und richtet sie in den neuen Ofen ein, weil er durch ein ganzes Vierteljahr dafür stehen muß; so lange kann sie nämlich, ohne geringer zu werden, aushalten, wenn sie anderst nicht durch Nachlässigkeit und Unfleiß verbrennt worden. Eine solche Forme wägt 84 Pfund, und für jedes Pfund, das während des ersten Vierteljahres davon verloren geht, werden den Arbeitern 9 fr. abgezogen; nach Verlauf eines Vierteljahres aber haben sie nicht mehr dafür zu haften. Auch den Arbeitszeug haben die Arbeiter auf Verantwortung;



tung; und für jedes davon verlorne Pfund müssen sie 5 kr. bezahlen.

§. XLVII.

Die Röstfelder haben ihr eignes Personale; Der Röstmeister bekömmt für jeden verrösteten Zentner Lech & Kreuzer, wovon er auch seinen Helfer bezahlen muß. Die übrigen hiezu nöthigen Leute bestehen aus Schichtarbeitern.

§. XLVIII.

Der zum Gestiebe erforderliche Thon oder Laim wird vorher gut gebrannt. Bei den hiesigen Rohöfen wird nur auf hartem Gestiebe geschmolzen; die Stichtiegel aber werden durchgehends

hends aus leichtem Gestebe verfertigt. Die Gestebmacher verfertigen das Gestebe nicht nur allein für die Roh-, sondern auch für die übrigen Oefen; sie bekommen für alles zu einem Rohofen nöthige Gestebe 21, für einem Anreicherungssofen 45, und für einem Frischsofen auch 45 fr.

Anreicherungsarbeit.

§. XLIX.

So wie in der Roharbeit, wo nur Leche gefodert werden, Erze von geringem Gehalte, nämlich höchstens bis $3\frac{1}{4}$ Loth, verschmolzen werden; so kommen im Gegentheile zur Anreicherung von $3\frac{1}{4}$ bis 6 löchige Erze

D 5

und



und Schliche, und die von der Roharbeit abgefallnen, und zweymal gerösteten Leche. Bei der Vormaaß für die Roharbeit wird eine Beschickung von $1\frac{1}{2}$ Loth an Silber gemacht; hier aber eine solche, daß die Leche, da $3\frac{3}{4}$ bis 4 löthige Erze und Schliche genommen werden, auf 11 bis 12 Loth im Zentner ausfallen.

§. L.

Man sieht hiebei hauptsächlich auf die Rohleche, ob selbe reich oder arm sind; sind sie arm, so kann der Zentner Erze und Schliche im Gemeinhalte auf 4 Loth im Silber gesteigert werden, wo sonst, wenn die Rohleche reich sind, derselbe nicht über $3\frac{1}{2}$ Loth getrieben werden darf, indem
durch



durch eine allzureiche Beschickung der Halt der Anreicherungsleche zu hoch ausfallen würde. Man würde dabei in Gefahr stehn, allzuhältige Schlacken zu bekommen; denn sie sollen bei dieser Arbeit normalmäſſig nicht höher, als auf 2 dr. ausfallen.

Dieser Fall ereignet sich jedoch nur selten, indem man die Erfahrung gemacht hat, daß die Anreicherungsleche durch Vorschlagung reicher Rohleche ohne allem Nachtheile auf 10 bis 17 Loth im Silber getrieben werden können, weil man an dem Silber, wenn es sich einmal mit den Lechen verbunden hat, fast keinen, oder doch nur einen geringen Abgang leidet.



Es kann auch die Beschickung das
zumal auf 4 Loth getrieben werden,
wenn man ergiebige, und bei 70 bis
80 Pfund Lech haltende Silberschlacke
zugeschlägen hat.

§. LI.

Der Endzweck der Anreicherung
setzt also dahin ab, die Rohleche mit
Erzen und Schlacken, welche zur Roh-
arbeit zu reich, zur Frischarbeit aber
zu arm sind, anzureichern, das ist,
auf einen höhern und zur Frischarbeit
nützlichen Halt zu bringen.

§. LII.

Der Bau des Ofens, die Lage
der Forme, und die ganze Schmel-
zung.



zungsart, ist hier die nämliche, wie bei der Roharbeit; nur wird auf einem etwas härtern Gestiebe geschmolzen, als bei der letzten. Es ist auch hierbei dieser Unterschied, daß selbes 16 Zoll unter der Forme, und mit einem etwas geringern Fall, als bei der vorigen Arbeit, angeschlagen wird.

Da man bei dieser Arbeit öfter, und bei einem guten Gange des Ofens, fast alle Stunden einmal absticht, so werden auf beiden Seiten des Ofens Strichlöcher und Vortiegeln angebracht, auf die Art, wie vorne beschrieben worden.

§. LIII.

Hier ist die zu dieser Arbeit vorgeloffene Vormaaß.

Anz



Anreicherungsformaaß.

Rohleche von 5 bis 6 Loth
an Silberhalt „ 36 Zent.

Silberschliche von $3\frac{1}{4}$ bis 5 Lot. 25 „

Erze von $3\frac{1}{4}$ bis 5 Loth 15 „

Flußstein „ „ 6 „

Zusammen 82 Zent.

Folglich kömmt die Beschickung pr. Zentner nassen Gewichts, das ist, die 40 Zentner Erze und Schliche, im Gemeinhalte auf $3\frac{1}{4}$ bis 4 Loth. Das Silber in den Lechen wird nicht dazu gerechnet.

§. LIV.



§. LIV.

Von diesen Vormaaßen werden bei dieser Arbeit in einem Wochenwerke 5 aufgeschmolzen, wozu noch die in der letzten Woche erzeugten 12 bis 15 Zentner Krätze, so 3 bis $3\frac{1}{2}$ Loth hält, welche aber, wie schon aus dem vorigen bekannt ist, nicht gleich zur ersten Vormaaß zugeschlagen werden darf, in die vier letzten verhältnißmäßig eingetheilet werden müssen.

§. LV.

Der Schmelzer hat bei dieser Arbeit ebenfalls all jenes zu beobachten, worauf er bei der Nocharbeit sehn muß, als: die Vorlegung des Auglöfels, die Begießung der Vormaaßen



ßen ic. Und da durch das allzutiefe Niedergehn des Sages der Wind mehr Weg findet, und also mehr Gewalt hat, so ist das Vollhalten des Ofens hier um so nöthiger, weil reiche Erze verschmolzen werden, mithin würde der Schaden sehr beträchtlich seyn, wenn durch die heftige Gewalt des Windes die kleinen Silbertheilchen aus den Schlichen verflüchtigt würden.

§. LVI.

Bei einem Anreicherungssofen werden in einem Wochenwerke 180 bis 200 Zentner Erze und Schliche, ohne Rohleche und Flußstein, verschmolzen.

Das



Das zweymalige Rösten der Rohleche zeigt hier seinen Nutzen; denn man ist überzeugt, daß wenn man nur einmal verröstete Rohleche vorschlagen würde, so würde man mit dem Ausbringen merklich zurückbleiben, weil sie das Feuer nicht so vollkommen auflösen kann, als jene, die durch ihre zweymalige Röstung viel poröser, mithin zur geschwindern Auflösung viel geschickter geworden sind.

§. LVII.

Aus den obangezeigten 180 bis 200 Zentner Erz und Schlichen werden 140 Zentner Anreicherungsleche von 10 bis 16 Loth im Silberhalt, 12 bis 15 Zentner Kräße von 3 bis

E

3½



3 $\frac{1}{2}$ Loth, und 220 bis 240 Zentner Schlacken pr. 2 dr. erzeugt.

An Kohlen werden beiläufig 312 Maaß verbraucht.

Die von dieser Arbeit fallenden Leche werden auf obbeschriebne Art, und aus erstgemeldter Ursache, eben falls zweymal verröstet.

§. LVIII.

Nebst dem gewöhnlichen Schmelzer und Helfer, ist bei der Anreicherung jeden Orts, wegen mehrerer Arbeit, noch ein Helfer angestellt, welcher ebenfalls alle 12 Stunden von einem andern abgelöst wird. Er hat die Vormaaßen vorzulaufen, und be-
 kömmt



kömmt an Woche-lohn I fl. 12 kr.
Die Schmelzleute und Helfer erhalten hier die nämliche Löhnung, wie bei der Roharbeit.

Wir kommen nun auf den wesentlichsten Punkt des Silberschmelzprozesses, nämlich auf die:

Frucharbeit.

§. LIX.

Fruschen heißt jene Manipulation, wodurch das mit dem Blech verbundene Silber, mittelst der Vereinigung mit dem Blei, herausgebracht wird.

Im Grunde betrachtet, sind alle drei, nämlich: die Roh-, Anreicherungs-

rungs- und Frischarbeit nichts anders, als eine trockne Verbleyung; es mag nun Bley in dem Gemenge seyn, oder nicht, so wird doch das Silber allezeit aus den Schlichen oder Erzen erstens ins Lech, sodann aber nur deshalb ins Bley übergehn, weil es mit demselben eine nähere Verwandtschaft hat. Da sich aber die Silber so gerne ins Bley ziehn, so kann man daraus den Grund herleiten, warum man bei der Frischarbeit auf die Verminderung des Lechs sehn muß; wenn das Silber zu stark mit dem Lech, oder wenig Silber mit viel Lech, verbunden ist, so kann es sich von demselben nicht so geschwinde rein abscheiden, folglich verbrennt während dieser Zeit viel Bley umsonst, und der Schaden ist offenbar.

Man

Man sieht also bei dieser Arbeit sehr darauf, alles Lech vermehrende Gezeug, so viel thunlich, zu vermeiden; nur müssen die Schlacken nicht gar zu matt ausfallen, und keine Strengflüssigkeit verursachen.

§. LX.

Aus erst angezogenem Grunde werden auch die bei der vorigen Arbeit erzeugten Frischleche mit zwey Feuern, jedoch dergestalt verröstet, daß sie nicht über einen Schuh hoch, auf die oberwähntermassen für 100 Zentner erforderliche Quantität Holz und Kohlen vorgerichtete Bette, gestürzt werden, weil sie sich wegen des wenig bei sich habenden Schwefels nicht selbst verrösten, folglich, wenn



sie dicker gestürzt würden, roh bleiben, und das Silber nicht so leicht fallen lassen würden.

§. LXI.

Aus dem bisher beigebrachten läßt sich der Satz behaupten, daß von einer gehörigen Verröstung der Leche eine leichte und gute Schmelzung, und die vortrüglichsste Ausbringung des Silbers zu hoffen sey.

Um die zu groffe Lecherzeugung bei der Frischarbeit zu verhüten, werden bei wenig vorhandnen Schlichen die Hälfte Anreicherungsleche, bei mehreren Schlichen aber, die ohne hin lechgiebig sind, wenig von den Lechen eingeheilt.

Doch!



Doch! wir wollen nun zur Arbeit selbst schreiten.

§. LXII.

Es ist schon im Eingange dieser Blätter gemeldet worden, daß es hier zweyerley Frischarbeiten gebe, die Ordinaire oder Arme, und die reiche Frischarbeit.

Wir machen mit der ersten den Anfang.

Bei dieser Arbeit werden 6 bis 30 löthige Erze verschmolzen.

§. LXIII.

Der Bau des Ofens ist hier abermal der nämliche, wie bei den zwey



vorhergehenden Arbeiten.; nur die Zurichtung ist hierinn unterschieden, daß man hieben wiederum schwereres Gestiebe braucht, und solches auf 18 Zoll unter die Forme anstoßt. Es besteht eigentlich aus 2 Theilen Thon, und 1 Theil Kohnlösch. Die Forme hat hier einen Fall von 8 Grad.

Die Zurichtung mit schwerern Gestiebe leistet bei dieser Arbeit deswegen bessere Dienste, weil der im Ofen sich sammelnde sehr hitzige Zeug in ein leichters Gestiebe sehr bald eingraben, und dasselbe aufwerfen würde. Die Leche würden sich auf diese Art allzutief in den Ofen hineinziehen, und nicht mehr auf dem ordentlichen Wege zu gute zu bringen seyn.

§. LXIV.



§. LXIV.

Weil durch immerwährendes Abstechen des Leches ein Stichloch und ein Stichtiegel allzuweit werden würde, so wird zu beiden Seiten des Vorherdes auf obenbeschriebne Art ein Stichloch bereitet, um das Lech sowohl auf der einen, als der andern Seite wechselweise abstechen zu können. Gerade unter diesen Stichlöchern in der Hüttensohle sind die ganz flach zugehenden Stichtiegel angebracht; sie haben 15 Zoll im Durchmesser, und sind auch eben so tief. Sie werden mit leichtem Gestiebe zubereitet, und zwar deswegen, weil sich das Lech allemal in dieselben einfrisst, mithin könnte das erkaltete Lech, wenn der Tiegel aus schwerem Gestiebe gemacht wäre,



nicht herausgenommen werden, ohne diesen leßtern zu zerreißen.

Die Gefiebssohle wird unter der Forme bis zum Herdtiegl mit einem Falle von 6 bis 7 Zoll angeschlagen.

§. LXV.

Der Stichtiegel, worein zuerst gestochen wird, muß mit Kohlen ausgewärmt werden; den zweyten aber läßt man so lange stehen, bis sich in dem Vortiegl Schlacken genug gesammelt haben, die alsdenn mit Schöpfelöffeln in denselben übergegossen werden. Dadurch wird der Tiegel hinlänglich ausgewärmt, und die Kohlen werden erspart.

§. LXVI.



§. LXVI.

Sonntags um 3 Uhr Nachmittags fängt man die Schmelzung an; nachdem Ofen, und Tiegel vorher gut ausgeaidmet worden, wird von der Vormaaß aufgegeben, und damit obbeschriebnermassen verfahren. Das Verhältniß dieser Vormaaßen werden wir weiter unten angeben. Zugleich fängt der Helfer mit dem Eintrenkbley an, und zwar auf folgende Art:

Er legt 3 bis 4 Scheitholz über den Stichtiegel, stellt das vorgerichtete Bley drauf, bedeckt es um und um mit Bränden und Kohlen, zündet solche an, und unterhält das Feuer



so lange, bis alles Bley in dem Tiegel geschmolzen ist.

Auf jedem Tiegel wird zweymal nach einander Bley eingeschmolzen, und es werden zwey Ausgüsse gemacht; da der Tiegel Anfangs klein ist, hernach aber immer grösser wird, so heist man den ersten Ausguß den Kleinen, und den zweyten den Grossen.

§. LXVII.

Aus folgendem Verzeichnisse kann man die Proportion des hiezu brauchenden Bleyes ersehn.

Für

Für den kleinen Ziegel.

400 Pfund,

nämlich:

100 Hk. Stadtgrundner Schlichbley zu
4½ Lth im Silb.

100 — Michaelistolner 2½.

200 — Gletbley „ „ 1¼.

400 Hk.

Für den grossen Ziegel.

450 Pfund,

nämlich:

150 Hk. Stadtgrundner Schlichbley
zu 4½ Lth.

150 — Michaelistolner 2.

150 — Gletbley „ „ 1¼.

450 Hk.

Es



Es ist aber hiebei zu merken, daß man sich bei Eintheilung dieser Bleyforten oft nur nach den vorhandnen Vorräthen richten muß.

§. LXVIII.

Nach Verlauf von ungefähr 3 Stunden, als in einer Zeit, während welcher sich auf einen Abstich genugreiches Blech in dem Ofen gesammelt haben mag, werden die auf dem eingetrenkten Bley befindliche Kohlen abgezogen, mit einem heißgemachten Sticheisen das mit Gestieb vermachte Stichloch sachte eröffnet, und so viel Blech, als man zu Ausfüllung des Ziegels, worinn das Bley geschmolzen worden, nöthig zu seyn erachtet, herausgelassen. Man stopft das Stichloch



loch sodann mit Laim wieder zu; mit
Gestieße wäre es im Anfange wegen
Hitzigkeit des Lechs hart zuzumachen.

§. LXIX.

Während dem Abfließen rührt
ein Helfer mit einem glühend gemach-
ten Hacken das Lech mit dem Bleh
untereinander, auf daß die Bletheil-
chen die Silbertheile in dem Leche
öfters berühren, und solche desto ge-
schwinder und leichter in sich schlucken
können.

§. LXX.

In kurzer Zeit fängt das Lech an
in dem Ziegel zu erkalten, welches
man so lange scheibenweise abhebt,
bis man auf das darunter befindliche
Bleh



Bley kömmt. Die erste abgehobene Lechscheibe wird wegen ihrer Unreinigkeit wieder auf den Ofen geworfen, die andern aber auf die Seite gelegt; nur die letzte, welche sehr bleyisch ist, wird entweder gleich in den Tiegel unter das Bley gestossen, oder auf die Strasse gelegt, auf der das Lech in den Tiegel fließt, damit selbe das zu viele Spritzen des Lechs verhindern, und zugleich selbst mit einschmelzen möge.

§. LXXI.

Raum, als das auf dem Bley befindlich geweste Lech abgehoben ist, fängt man schon wieder an, auf das nämliche Bley abzustechen, beobachtet dabei die obberührten Handgriffe, und fährt mit dieser Arbeit durch volle 8 Stunden

Stunden fort; nach Verlauf derselben wird das Bley in runde eiserne, mit angefeuchtem Laim ausgeschmierte Gießbüßeln gegossen. Bei jedesmaliger Ausgießung wird, nachdem der Zeug noch einmal wohl unter einander gerührt worden, in einem kleinen Anstiedscherbl eine Probe genommen.

§. LXXII.

Nachdem das Bley gänzlich ausgegossen ist, wird der Tiegel von dem anklebenden bleyischen und lechischen Unrath sauber gereinigt, das obbeschriebnermassen für den grossen Tiegel vorgerichtete Bley in einer Zeit von einer halben oder $\frac{3}{4}$ Stunden eingeschmolzen, auf dieses wieder abgestochen, ausgegossen, und in allem

§

so,



so, wie bei dem vorigen kleinen Tiegel, verfahren. Diese Manipulation dauert ebenfalls 8 Stunden.

Sobald aber das Blei gänzlich ausgegossen ist, so wird der Tiegel, der nunmehr schon zu weit, und zum fernern Eintrenken untauglich ist, eingegriffen, mit Wasser befeuchtet, und mit neuem Gestiebe wieder in brauchbarem Stande hergestellt.

Indessen, als dieses geschieht, wird das Abstechen auf der andern Seite vorgenommen, und eben auf erstgemeldte Art dabei verfahren.

§. LXXIII.

Da bei dieser reichen Arbeit der mindeste Fehler einen beträchtlichen Schaden

Schaden verursachen kann, so muß der Schmelzer Fleiß und Wachsamkeit dabei verdoppeln. Er hat hauptsächlich dahin zu sehn, daß ein reiner Fluß, und folglich eine gute Scheidung erfolge, daß keine unreinen Schlacken erzeugt werden, und daß sich immer genugsames Lech im Ofen befinde, wenn Zeit zum Abstechen ist.

Sollte dieses letztre, aus was immer für einer Ursache, mangeln, so muß er, um die Arbeit in ihrem ordentlichen Gange zu erhalten, von demjenigen Leche aufgeben, so bei vorigem Abstechen erzeugt worden.

§. LXXIV.

Der Schmelzer muß hier aus erst angeführter Ursache um so mehr den



bei der Roharbeit angeführten, öfters aus Nachlässigkeit entstehenden, üblen Folgen vorzubeugen suchen.

Die Vollshaltung des Ofens soll sein Hauptaugenmerk seyn, weil bei allzutief niedergehendem Saze die feinen Silbertheilchen, aus Mangel der hinlänglichen Bedeckung, durch den eindringenden heftigen Wind zu gewaltig angegriffen, und in die Höhe getrieben werden.

Nur in dem einzigen Falle kann das Niedergehn statt haben, wenn die Forme, welches ohne Nachlässigkeit freylich nicht wohl geschehn kann, glühend zu werden anfängt.

§. LXXV.

Wenn im Ofen Löcher ausbrennen, so ist zu Ausfüllung derselben schon ein eignes Krähwerk vorgerichtet. Die Versetzung mit der Vormaaß würde hier schädlich seyn, weil sich die Sil-bertheilschen zwischen die Risse und Klüfte der Ofenmauer hineinziehen, und eine weitläufige Wiedergewinnung, mit grossen Abgängen, verursachen würden.

§. LXXVI.

Eben aus dieser lehterwähnten Ursache muß auch das Aug mit Quändelkohlen bedeckt werden, damit bei etwa offner Nase die feinen Erze und Schliche durch dasselbe nicht herausgestossen werden.

§ 3 §. LXXVII.



§. LXXVII.

Was wegen Vorlegung des Aug-
löffels, und Anfeuchtung der Vormaa-
ßen schon oben gesagt worden, findet
aus gleichen Gründen auch hier statt.

§. LXXVIII.

Es trägt sich öfters zu, daß sich
Kräzwerk und Schlacken an das Stich-
loch anleben, welches daher kömmt,
wenn der Schmelzer auf einmal zu
viel Lech absticht, und nicht bedacht
ist, immer so viel davon im Ofen zu
behalten, als auf 2 bis 3 Abstiche er-
forderlich ist. Die Schlacken müssen
sich also natürlicherweise bei Abgang
des Lechs zu Boden setzen, und das
Stichloch versehen, welches sodenn
mit

mit Gewalt aufgemacht werden muß, wodurch sowohl der über dem Stichloch liegende Vorheerd, als auch die Brust und das Stichloch, erschüttert und locker gemacht wird; das herausdringende Lech drückt alsdenn die ganze Weitung des Stichlochs heraus, und verursacht dadurch erstaunliche Mühe und Gefahr, solches wieder zu verstopfen. Derothalben muß bei jedem Abstiche der Ziegel inwendig vom Krähwerke gereinigt, und immer hinlängliches Lech im Vortiegel seyn.

§. LXXIX.

So wie die Sohle des Ofens immer tiefer wird, so muß auch das Stichloch immer tiefer ausgenommen werden.



Die Schlackenspur wird fast alle 6 Stunden mit Gestiebe neu angestossen; und damit die vor dem Auge liegenden Quändelfohlen mit den Schlacken nicht wegfließen, so liegt beständig eine abgekühlte Schlacke quer über die Strasse, die das Abfließen verhindert.

§. LXXX.

Der Schmelzer ist bedacht, bei dieser Arbeit immer eine lichte Nase zu erhalten, sowohl um den Fluß zu befördern, als auch, damit das Schmelzen überhaupt frischer von statten gehe. Bei der Roh- und Anreicherungsarbeit ist eine dunkle Nase deshalb nützlicher, weil dadurch der im Zeug befindliche, und zur Lecherzeugung nöthige

thige Schwefel nicht so geschwind, und in solcher Menge, als bei einer lichten Nase, kann verflüchtigt werden.

Bei der Frischarbeit fällt diese Absicht weg, weil man hier drauf sieht, die Leche zu vermindern, und das Silber mit dem Blei zu verbinden.

§. LXXXI.

Wir kommen nun auf die erwähnten Frischarbeit-Vormaassen, wobei man hauptsächlich auf die Leicht- oder Strengflüssigkeit der, den Erzen und Schlacken beigemischten Erden Rücksicht zu nehmen hat.

Ordinari: Frischbeschickung.

Frischlech zu 16 Lth im Silb. 20 Zent.

Anreicherungslech zu 11 Lth 16 „ „

Erze von 5 $\frac{1}{4}$ bis 30 Loth „ „ 26 „ „

Schliche detto detto „ „ „ 7 „ „

Fluß: oder Kalkstein, welcher
nicht nur allein den über-
flüssigen Schwefel in sich
schluckt, sondern auch das Lech
in einer beständigen Bewe-
gung erhält, und dadurch ei-
nen reinen Fluß befördert „ „ 6 „ „

Zusammen 75 Zent.

Die Beschickung auf einen Zentner
fällt also 11 $\frac{1}{4}$ löchig aus.

Bei

Bei der ersten Vormaaß wird allemal die Quantität von jeder Sorte verhältnißmäßig vergrößert, und zwar aus der Ursache, weil es an Montagen, wegen verschiednen Arbeiten und Hindernissen, nur selten thunlich ist, die Vormaaßen abzuwägen, mithin würden die Defen, wenn man nicht bei Vorrichtung der ersten Vormaaße darauf Rücksicht nähme, ins Stecken gerathen.

§. LXXXII.

Die Absicht bei der Frischarbeit geht, wie bereits erwähnt worden, einzig dahin, die in den Lechen befindlichen Silbertheile ins Blei zu bringen; damit aber dieses auf das vortheilhafteste bewirkt werde, so muß die

Geis



Seigerung des Silbers auf alle Art befördert werden. Zu diesem Zwecke werden die Vorrichtungen so gemacht, daß sich die Silber, mit den Blentheilen so stark, als nur möglich ist, berühren können, als wodurch ihrer natürlichen Anneigung Vorschub geschieht.

Aus diesem Grunde werden die Stichtiegeln oben weit ausgeschnitten; dadurch erhält das Blei sowohl, als Zech, viele Oberfläche, und sie zieht sich daher leichter an.

§. LXXXIII.

Gleichwie aber alles seine Gränzen hat, so darf man auch die Sättigung des Bleies mit Silber nicht übertreiben; es nimmt nur eine gewisse

wisse Quantität an, wenn es solches mit dem größtmöglichen Vortheile wieder von sich geben soll. Hier hat man die Erfahrung gemacht, daß es am besten sey, die Bleye nicht höher, als auf 60 Loth zu treiben; dieses kann bei einem Eintrenken füglich in 8 Stunden geschehn. Ehedem hat man alle 10 Stunden ausgegossen, dabei aber einen geringern Vortheil, als jetzt gefunden; und der Bleyverband ist jetzt bei 150 bis 160 Mark Silber, die man bei einem Frischofen leicht erzeugen kann, viel geringer, als vordem.

§. LXXXIV.

Noch ist eine Beobachtung hier anzuführen, nämlich die, daß dahin
 geset



gesehn wird, den matten Frischlechen, die eine schädliche Strengflüssigkeit verursachen würden, verhältnißmäßig mehr Anreicherungsleche zuzusetzen, welche das strenge Wesen des beigemischten Kupfers mildern.

§. LXXXV.

In einem Wochenwerke werden 5 auch $5\frac{1}{2}$ Vormaaßen aufgeschmolzen, und 16 Ausgüsse, nämlich 8 vom kleinen, und 8 vom grossen Ziegel, gemacht. Die Erzeugung an Reichsbley aus dem kleinen Ziegel kann im Durchschnitte angenommen werden auf 340 lb.

Aus dem grossen aber auf 370 .

Es

Es werden also aus 850 Hb. Eintrennen 710 Hb. Reichblei erzeugt, und folglich ein Abgang von 140 Hb. ausgewiesen, oder mit $16\frac{1}{2}$ pro Cent an Bleiverbrand geschmolzen.

§. LXXXVI.

An Erzen und Schlichen werden pr. $5\frac{1}{2}$ Vormaaßen 170 bis 200 Zentner verschmolzen, wovon 120 bis 150 Zentner 16 löthige Frischleche zurückfallen; an Krähwerk bei 20 bis 30 Zentner à 3 bis 5 Loth; und an Schlacken bei 200 Zentner à 1 Quintl. Zu diesem ganzen Wochenwerke werden 25 bis 30 Fuhren Kohlen verbraucht.

Wir schreiten nun zur reichen Frischarbeit über.

§. LXXXVII.

§. LXXXVII.

Bei dieser zweiten, oder der Reichfrischarbeit, geht die Verbleyung der Erze schon im Ofen für sich; zu dem Ende macht man auf die, nach Ausweis des gleichfolgenden Vormaaßverzeichnisses, in den Erzen befindlichen Hälte einen Zuschlag von Herdbley, welches 56 bis 60 Hb. Bley im Zentner giebt. Die Beschi-ckung geschieht aber nicht nach der Zentnerzahl des Herds, sondern nach dem in demselben befindlichen Bley, und zwar so, daß auf 1 Loth Silber $1\frac{1}{2}$ auch 2 Hb. Bley kommen, wodurch also die Reichbleye 50 bis 60 löthig auf den Zentner ausfallen.

Reich-

Reichfrischvormaas.

Herb zu 56 lb. an Bley , 80 Zent.

Erze und Schliche von 30 Lth
bis zum höchsten Silber-

halt 31 . .

Frishschlacken 16 . .

Flußstein 6 . .

Zusammen 133 Zent.

§. LXXXVIII.

Uebrigens ist die ganze Schmelz-
manipulation hier die nämliche, wie
bei der ordinären Frisharbeit, nur
daß der Schmelzer bei dieser Arbeit
mehr Fleiß und Aufmerksamkeit an-

G. wen-



wenden muß, weil es eine noch reichere Arbeit ist, und folglich das kleinste Uebersehn einen grossen Schaden verursachen kann.

Die Arbeit muß immer rein und flüssig gehn; die Schlacken sollen rein seyn, und nicht über 2 Pfund an Bley, und 1 Quintel im Silber halten. Eine langsame und strenge Arbeit ist deshalb sehr schädlich, weil das Bley im Ofen zu lange aufgehalten, und dadurch ein zu grosser Verbrand desselben bewirkt wird. Ein gleiches geschieht auch, wenn man den Ofen ausbrennen, und zu sehr niedergehn läßt; hiedurch bekommt der Wind Gelegenheit, die verkalkten Bleytheilchen aufzustossen, und fortzutreiben.


§. LXXXIX.



§. LXXXIX.

Zum Abstechen ist bei gedachter Arbeit eigentlich keine gewisse Zeit festgesetzt; der Schmelzer sticht ab, wenn es ihm gut dünkt, und wenn er glaubt, daß sich ein hinlänglicher Vorrath an Lech und Bley im Vortiegl gesammelt habe.

Das nach dem ersten Abstich erkaltete Lech wird abgehoben, darauf wieder abgestochen, und damit solange fortgefahren, bis der Stichtiegel voll ist, der alsdenn ausgegossen, und dabei auf die schon beschriebne Art verfahren wird.



§. XC.

In einem Wochenwerke werden 3 auch $3\frac{1}{2}$ Vormaaßen aufgeschmolzen, je nachdem viel Glete reducirt werden muß, welches nebst dem Reichsfrischen bei dem nämlichen Ofen geschieht.

An Erzen und Schlichen werden 90 bis 100 Zentner, und an Herd bei 240 bis 280 Zentner durchgesetzt, und hievon 130 bis 150 Zentner Reichsbley, von 50 bis 60 Loth im Silberhalt, erzeugt.

Frischleche fallen gemeiniglich 30 bis 35 Zentner, und an Krähwerk 20 bis 30 Zentner, von 5 Loth an Silber.

Der



Der Bleiverbrand beläuft sich hiebei im Durchschnitte auf 5 bis 6 ; der Silberabgang aber auf 2 bis $2\frac{1}{2}$ pr. Cent.

§. XCI.

Die Schlacken, welche oberwähntermaßen 1 Quintl Silber, und 2 höchstens 3 Pfund Blei halten, werden den künftigen Vormaaßen allemal wieder zugeschlagen, und bei der Verschickung auf ihren Bleihalt Rechnung gemacht.

§. XCII.

Der Herd ist das dienlichste Mittel, die Erze gleich in dem Ofen zu verbleyen. Die Glete würde zwar
§ 3 eben,

ebenfalls gleiche Dienste leisten; da sie aber nur ein sehr leichtes Reduktionsmittel erfordert, so wird solche, um grössern Bleiverbrand zu vermeiden, nur allein durchgestochen.

Wollte man auch den Herd allein durchstechen, so würde man ganz sicher Gefahr laufen, beträchtliche Blei-
abgänge zu leiden, indem sich die Asche des Herds auf der Sohle des Ofens anlegen, Kräße erzeugen, und dadurch die Schmelzung sehr hemmen würde.

§. XCIII.

Die Glete hält 86 Pfund Blei, und 1 Loth Silber; sie wird mit Zusatzung einiger wenigen Schlacken reduziert.

ducirt ; das hievon abfallende Blei wird zum Eintrenkblei vorgewogen, und die hiebei erzeugten, 32 Pfund Blei haltenden Schlacken, werden, so wie die Glete, allein durchgestochen.

In einer Schicht von 12 Stunden werden 100 Zentner Glete durchgeseht, und solange damit fortgefahren, bis 5 bis 600 Zentner vorrätzig sind.

Der Abgang hiebei beläuft sich von 8 bis auf 12 pro Cent.

§. XCIV.

Die bei diesen beiden Frischarbeiten angestellten Arbeiter, sind die nämlichen, wie bei der Anreicherungsarbeit ;



arbeit; sie erhalten auch gleiche Löhnung.

Das Silbertreiben.

§. CXV.

Dies ist jene Arbeit, durch welche das von den Frischarbeiten abgefallene Reichbley nochmal in den reinsten Fluß gebracht, das Bley mittelst des Zutritts der Luft verkalket, das Silber aber in seiner metallischen Gestalt hergestellt wird.

§. XCVI.

Der zu dieser Arbeit vorgerichtete Treibherd ist 10 bis 12 Schuh
breit,



breit, und $4\frac{1}{2}$ Schuh hoch; seine Gestalt gleicht bekanntermassen einer grossen Abtreibkapelle. Er ist aus Steinen zusammen gesetzt, und mit nassen und trocknen, über das Kreuz gehenden, Anzuchten versehen, worauf ein Schlackenboden, über solchen aber erst der Ziegelboden in Form eines Brennspiegels, worauf der Herd geschlagen wird, gelegt ist.

§. XCVII.

Auf der Seite des Herds ist der Flammofen angebracht, woraus die Flamme durch eine $3\frac{1}{2}$ Schuh lange, und 10 Zoll hohe Oeffnung auf das Blei spielen kann.



§. XCVIII.

Die Blasbälge sind seitwärts des Flammosens, und zwar mit demselben in einem rechten Winkel, angebracht; sie sind von Leder. Gegenüber befindet sich die Gletstrasse, worüber die vom Gebläse weggetriebene Glete abfließt.

Außerhalb des Heerdes wird ein $1\frac{1}{2}$ Schuh hoher Kranz von Steinen gelegt, worauf der auf einem Kranz hängende Treibhut ruht.

§. XCIX.

24 Stunden vor dem Abtreiben wird die zum Herdschlagen erforderliche Asche *cc.* zubereitet. Das Ge-
menge

menge besteht aus 3 Theilen Asche, die aus buchenen Rinden gebrannt ist, und einem Theile Sand. Jede Sorte wird fein gesiebt, angefeuchtet, unter einander vermengt, dreymal zerschnitten, und wieder vermengt; es muß sich in der Faust gut ballen lassen. Der Herd wird mit ausgewärmten Stösseln 5 bis 6 Zoll dick fest zusammen gestossen, und hat in seinem Mittelpunkte eine Tiefe von 6 Zoll. Die Spur wird mit etwas feiner Asche bedeckt, damit sich der Blick nicht anlegen, und einfressen könne.

§. C.

Der auf diese Art bereitete Herd wird mit Kohlen bedeckt, und durch



12 Stunden ausgeaidmet; alsdenn wird er abgekehrt, und auf demselben 40 bis 50 Zentner Reichbley gesetzt, das mit etwas Kohlen bedeckt ist. Man läßt nun den Hut herab, verstreicht die Fugen wohl mit Laim, schürt in dem Flammofen das Feuer an, und läßt dann erst das Gebläse um, wenn bereits alles Blei geschmolzen ist.

Die oben auf dem Blei schwimmende schwarze Glete wird abgezogen, die reine Glete aber durch die Gletestrasse abgelassen. Nun wird das noch übrige Blei nach und nach aufgesetzt, und damit solange fortgeföhren, bis die zu einem Triebe bestimmten 60 bis 70 Zentner nachgetragen, und zu Glete gemacht sind.

§. CL.



§. CI.

Der Treiber muß 1^{ten} immer dahin sehn, daß er die Glete nicht zu früh, auch davon nicht zu viel auf einmal ablasse, damit nicht unverkalktes Bley mitgehe; 2^{ten} daß der rechte Grad der Hitze beobachtet werde, und 3^{ten} daß er die Bälge von Zeit zu Zeit so richte, daß der Wind allezeit gerade über das Werk, welches immer kleiner wird, hinspielt.

§. CII.

Wenn nun endlich die, sich in der Mitte des Herds gesetzte Masse von Bley und Glete befreyt ist, so blickt das Silber bald; man verstärkt alsdenn



denn das Feuer, und treibt den Blick zu seiner rechten Feine, welches man daran erkennt, wenn das Silber schön weiß aussieht, und unter dem Hammer nicht mehr springt. Sobald sich auf demselben glänzende Funken zeigen, wird in einer Rinne warmes Wasser auf denselben geleitet, dadurch abgekühlt, das Gebläse eingestellt, als denn herausgenommen, von dem anfließenden Herde gereinigt, gewaschen, und von den Hüttenbeamten auf die Wage genommen.

Findet man, daß der Blick nicht fein genug, oder kuppfrig ist, so werden wohl noch 50 bis 100 Pfund Blei zugesetzt, und derselbe dadurch mit einem anhaltenden Feuer von allem wilden Wesen gereinigt.

§. CIII.



§. CIII.

Das Gewicht des Reichsbleyes, so man zu einem Treiben nimmt, ist nicht immer gleich; man kann es im Durchschnitte auf 64 Zentner annehmen. Es werden hievon 190 bis 200 Mark göldisches Silber erzeugt.

An Glete fallen 50 bis 60, an Herd aber 12 bis 15 Zentner.

§. CIV.

Weil sich bei Reducirung der Glete allezeit weniger Abgang zeigt, als beim Herde, so sucht man die Erzeugung des letztern, soviel möglich, zu vermeiden. Dazu hilft vorzüglich
die



die sehr feste Anschlagung des Treibherdes.

§. CV.

Zu einem Triebe werden bei 200 Bürteln Baumreiser, wovon das 100 für 40 fr. erkaufte wird; $\frac{1}{4}$ Stabl Holz, und 12 Maaf Kohlen verwendet; letztre werden größtentheils zum Auswärmen des Herdes verbraucht.

§. CVI.

Der Abgang an Blei beträgt hierbei gemeiniglich 15 bis 17 pro Cent, und an Silber 1 Quintel auf die feine Mark.

In

In den letzten vier Wochen des 1779^{ten} Militair-Jahrs wurden allhier 1526 Mark 15 Loth 1 Quintl Silber erzeugt, und dabei ein Abgang von 37 Mark 5 Loth 2 Quintl $2\frac{1}{2}$ dr. ausgewiesen, folglich $2\frac{1}{2}$ pro Cent an Feinsilber.

§. CVII.

Die Mark Silber wird auf 15 Loth und 13 bis 14 Gran, und beläufig 5 Gran an Gold, fein getrieben. Zu einem Treiben werden 16 auch 18 Stunden, je nachdem die Menge des Bleues groß ist, verwendet.

§. CVIII.

Es arbeiten dabei 1 Treibmeister,
1 Helfer, und 2 Schichtenarbeiter.
H Sie



Sie bekommen sämmtlich für 1 Zentner abgetriebnes Reichslen 6 $\frac{1}{4}$ fr.; dann bei jedesmaligem Treiben an Biergeld 25 fr., und für Schlagung des Herds 7 fr. Zu Schlagung des Herds werden beiläufig 10 Killa Aschen, und 3 Killa Sand verbraucht. Diese Killa ist das eigentliche ungarische Getraidmaaf; sie ist rund, in Gestalt eines gestuhten Kegels, unten hat sie im Durchmesser 21, oben 19, und in der Tiefe 10 Wiener Zoll.



Etwas



Etwas von der hiesigen Kohlarbeit.

§. CIX.

Die den Schmelzhütten sehr nahe gelegnen zwey Kohlstätte bringen keinen kleinen Vorthell; es werden dadurch sowohl die sonst beträchtlichen Fuhrlohne grossen Theils erspart, als auch ein grosser Kohleinsatz gänzlich vermieden; der aber bei einer weiten Zufuhr, zum empfindlichen Nachtheil des Waldstandes, nicht umgangen werden kann.

§. CX.

Auf jeder dieser Kohlstätten befindet sich ein Kohler, mit 2 Gehilfen,

§ 2



fen, und 3 oder 4 Schichtenarbeitern, welche nach dem Bedinge bezahlt werden.

Man kohllet in stehenden Meilern; zu einem Meiler werden 24 Stabl Holz genommen, und davon im Durchschnitte 28 Fuhren Kohlen, jede Fuhre zu 12 Maaß, erzeugt.

Für jede Fuhre wird dem Kohler 16½ fr. sogenanntes Kohlgeding bezahlt, wovon er aber alle Kosten, nämlich die Beschaffung des Werkzeugs, die Unterhaltung seiner Gehilfen, und Schichtenarbeiter, und aller übrigen hiezu erforderlichen Personen, bestreiten muß.



§. CXI.

Aus folgender Berechnung ist zu
erfehn, wie hoch eigentlich eine Maasß
Kohlen bis zur Hütte zu stehn kömmt:

Das Stabl Holz kömmt der königlichen
Kammer bis zum Rechen ge-
stellt, sammt Schlagerlohn, Trift-
und Auslegungskösten, auf 25
Groschen zu stehn, folglich 24
Stabl, oder ein ganzer Meiler
Kohlholz auf „ 30 fl. — fr.

Aus diesem Holze werden
nun 28 Fuhren Kohlen
erzeugt, und dafür à
16½ fr. für jede Fuhr,
in einem bezahlt „ 7 42 „

Von jeder Fuhr bezahlt
man bis zur Hütte an
Fuhrlohn, von der obern
Kohlung 10 fr. und von
der untern $4\frac{1}{2}$ fr.

Die Proportionalzahl
fällt für jede Fuhr auf
 $7\frac{1}{4}$ fr. aus, mithin kom-
men für 28 Fuhren zu
bezahlen 3 fl. 23 fr.

Zusammen 41 fl. 5 fr.

Ein Meiler, der aus 336 Maaß
Kohlen besteht, kostet also, wie die
Summe weiset, bis in die Hütte ge-
stellt, 41 fl. 5 fr., folglich eine Maaß
7 fr. 1 $\frac{1}{2}$ Pfennig.

§. CXII,

§. CXII.

Ein aufgerichtetes Stabl Holz
 hat nach dem Wiener Maaf: 6 Schuh
 11 Zoll in der Länge, 5 Schuh 4 Zoll
 in der Höhe, folglich an kubischen In-
 halt 355904 Zoll; eine Maaf Koh-
 len aber hat nach eben diesem Inhalte
 15375 Zoll. Wenn nun der ganze
 Inhalt eines Meilers mit dem Inhalte
 eines Maafes der ausgebrachten Koh-
 len verglichen wird, so zeigt sich, daß
 bei jedwedem Meiler mit 3 1½ pr. Cent
 Abgang gekohlet wird.



Bei



Be

Nro. I.

S

vom 18^{ten}

Empf

alt

Qu.

N

M i

Vom Pacherstollen im Hala
Eiglsberger, von 2
Windschacht, von 2 L
Theresiaschacht, von 2
Matthiasstollen, von

—
2
2
1
—

W a s c

Vom Matthiasstollen, zu 2
Windschacht, von 3 L
Magdalenaschacht, vor

1
—
3

5
1
Von



Von Sigmunds Schacht, Halbenschlach,
Matthiasstollen, von 2 Loth 3 Quint
Theresiaschacht, von 6 Loth 2 Quint

Eingelöste Erze u. Schlacke

Vom Unverzagtstollen, à 2 und 3 Lo
Altantonistollen, von 3 Loth 1 L
Maderstollen, à 3 Loth =
Thiergartenstollen, à 3 Loth 2 L
Finsterort, von 3 Loth bis 11 L
Stephanistollen, von 4 Loth bis
Pacherstollen, von 2 Loth 2 Qui
H. Dreysaltigkeitstollen, von 3
Michaelistollen, von 2 Loth 2 L

Riesch

Vom Theresiaschacht à 2 Quintl
Piberstollen à 1 Quintl
Michaelistollen à 1 Quintl

Ging

Vom Pözer Franciscustollen a
Petristollen
Altpözer Stollen
Bosideraner Lech
Vom Kunstwacker Stollen

Ohr

Stadtgrunder Schlich, von 3
Breslauer Rohlech a 2 Loth 3

An sel

Rohlech, von 4 Loth bis 4 Lo
Anreicherungslech, von 10 Lo
Frischlech, von 12 Loth bis 12
Gletbleh, von 1 Loth a Quin
Herb, zu 6 Loth
Frischschlacken, zu 1 und 1 D
AnreicherungsSchlacken, zu 1 D



Neuer

An Erzen, und Schlichen mit Probenli.
ohne Probenl
Selbst erzeugten Zeug

A u ß

In der Roharbeit
Anreicherungsarbeit
Felscharbeit
Durchgestochen

Nro. 2.

Ausweis über

Laut Hüttenrapport sind ins Rohe verl.
A u ß
An Rohlech wurden erzeugt

Nro. 3.

Ausweis über

Sind verschmolzen worden

A

Ungerelchertes Rohblech 593 Zentner

detto Schlacken 1060 — —

Nro. 4.

Ausweis über

Sind verschmolzen worden

A

Reichbley, 416 Zentner 4 Pfund

Grüschblech, 1242 — — —

Schlacken 1824 — — —

Nro. 5.

Ausw.

Halt in Silber			in Gold		
℔.	℥	dr.	dr.		
					Auf dem Treibherd ben in 4 Wo
					Vom Herd gefalle
15	13	—	5½	—	Brandst
					Nach dem
					Glete " " "
					Gletbley " " "
					Herd " " "

LIBRARY

Nro. 6.

Z u s a m m e n

Rest vom 18ten December = = = =

Neuer Empfang =

A u s g a b e

Mit 11 Frischöfen zu 300 Maass, 330
Heizungsöfen ebenfalls zu 300 M.
23 Kachelöfen zu 288 M. 6624, zu

Mit Verrostung der Leichen = = = =

Bei 6mal Treiben = = = = =

Zu Beheizung der Kadstuben = = =

Rest =

Aφ1

16

17



11.
53
2

16
0
5

